

照度计


LM100



- ◆ 带LUX/FC单位转换
- ◆ 可测量最大值、最小值及平均值
- ◆ 带数据锁定功能
- ◆ 自动关机

技术参数

量程	0.1-200000LUX/0.01-20000FC
精度	$\pm(6\%+d)$ d 是分辨率
分辨率	0.1LUX(<1000), 1LUX(≥ 1000)
温度显示范围	0-60°C
温度显示精度	2°C
采样速率	8次/秒
重复精度	$\pm 2\%$
光谱范围	400-700nm
工作环境	-10-50°C
尺寸	152×55×33 mm
重量	136g



手持式量仪

标准配件

主机	1个
7号电池	2节